

武汉兴业安全技术服务有限公司

职业卫生报告网上信息公开

项目编号	XYZW-XP-201406038		
项目名称	鄂州市祥云碎石加工厂职业病危害现状评价报告		
被技术服务单位	鄂州市祥云碎石加工厂		
项目地址	鄂州市汀祖镇石桥村		
被技术服务单位 联系人	饶高云	联系电话	-
项目简介	鄂州市祥云碎石加工厂位于湖北省鄂州市汀祖镇石桥村，属于私营企业，企业组织机构代码是 68849432-7。鄂州市祥云碎石加工厂生产规模是年产建筑用闪长岩碎石 4.17 万方，属于非金属矿采选业。矿山现有员工 20 人，生产人员实行白班制，每班八小时。矿区主要建筑物是办公楼及维修车间，办公楼 2 层砖混结构，占地面积 100m ² ，维修车间 2 层砖混结构，占地 50m ² 。		
现场评价工作时间	2014 年 5 月 8 日-2014 年 9 月 8 日	现场检测时间	2014 年 5 月 21 日-2014 年 5 月 23 日
项目负责人	李俊杰		
现场评价调查人员	李俊杰、李广文、夏红芳		
现场采样人员	夏坦、黄盼、何伟、蔡辉		
实验人员	刘大娟、王俊		
建设项目陪同人	饶高云		
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果	职业病危害因素：其他粉尘、噪声。 检测结果：矿区 4 个工种接触的粉尘有害因素的浓度均符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求；矿区 4 个工种接触噪声作业处中除了钻孔区、破碎区作业处外其他 2 个工作处其 8h 等效 A 声级符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。		
评价结论及建议	该企业为职业病危害严重的企业。 鄂州市祥云碎石加工厂职业卫生管理机构基本健全，各项制度基本完善，职业病防护设施运行基本正常，个人使用的防护用品管理规范，辅助卫生用室基本完备，但鄂州市汀祖利财采石厂仍需要采取十一章的措施建议，持续改进、完善公司职业病防治的措施、制度，减少和消除职业危害，保护劳动者健康。 建议：1、建议鄂州市汀祖利财采石厂在以后的工作中加强职业卫生管理，完善职业卫生制度，加大职业卫生投入，将职业危害降低到最低。 2、依据《国家安监总局关于加强职业病危害工作的指导意见》（安监总安健[2011]132 号）建立、健全《从业人员职业病危害管理制度》、《应急制度》、《职业病危害事故的处理及报告制度》和《职业病危害奖惩制度》，并认真贯彻执行； 3、制定职业病防治计划和实施方案，并从执行和资金上确实落实职业病危害防治政策； 4、岗中职业健康检查是职业病“三级预防”中的二级预防措施，其目的是及早发现职业损害，以便采取补救措施，防止病损的进一步发展。鄂州市汀祖利财采石厂应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局〔2012〕第 49 号令）的有关规定，组织工		

	人实施职业健康检查，职业健康检查应包括噪声危害因素引起的职业病或疑似职业病。 5、依照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，应继续做好作业场所职业病危害因素的日常监测内容、定期监测内容（委托有资质检测机构每年进行一次监测）及职业卫生现状评价检测（每三年评价检测一次），以便及时控制职业病危害，保障职工健康。 6、粉尘是该公司职业病危害的关键控制因素，从技术上改进目前作业方式是控制粉尘的最佳途径。从该公司实际情况来看，改进作业方式主要体现在以下两个方面：在凿岩过程中要采用湿式作业方式；在破碎过程中要采用湿式、密闭式作业方式、增加捕尘器等防护设施等方式，通过以上办法可以减少粉尘的逸散，从源头降低矿区内的粉尘浓度。 7、建议公司在个人防护用品中增加防护耳塞，并监督工人现场正确使用与佩戴。
外审技术专家	李平、王新教、何利生
技术审查专家组 评审意见	《现状评价报告》审核通过。
报告提交时间	2015.6
现场照片（含资质人员与陪同人员或标志物）	
	

说明：此表在职业卫生评价报告外审结束后由评价人员填写电子版交机要，机要负责网上公示