

武汉兴业安全技术服务有限公司

职业卫生报告网上信息公开

项目编号	XYZW-XP-201411151		
项目名称	湖北三和管桩有限公司职业病危害现状评价报告		
被技术服务单位	湖北三和管桩有限公司		
项目地址	鄂州市华容区三江港经济开发区		
被技术服务单位 联系人	曾令峰	联系电话	13708103085
项目简介	湖北三和管桩有限公司是三和集团的下属分公司之一，成立于 2008 年 3 月，位于湖北省鄂州市华容区三江港经济开发区。该公司年产 $\Phi 300 \sim \Phi 800$ 系列预应力高强度混凝土管桩（PHC）400 万米。公司现总生产人数 463 人，其中生产工人 344 人，管理及后勤人数 119 人，车间工人实行两班三倒制，每班 12h，年工作日 251 天。		
现场评价工作时间	2014 年 12 月 8 日-2015 年 1 月 8 日	现场检测时间	2014 年 12 月 16 日-2014 年 12 月 18 日
项目负责人	李俊杰		
现场评价调查人员	李俊杰、李广文、夏红芳		
现场采样人员	夏坦、黄盼、何伟、蔡辉		
实验人员	刘大娟、王俊		
建设项目陪同人	曾令峰		
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果	职业病危害因素：其他粉尘、矽尘、煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、紫外辐射、噪声、工频电场、高温。 检测结果：尘毒、工频电场、紫外辐射检测结果均合格；噪声检测 results 中除了生产辅助单元修模车间维修工工作位合格外其余均不合格。		
评价结论及建议	该企业为职业病危害严重的企业。 该公司职业卫生管理机构健全，各项制度完善，个体使用的防护用品管理规范，辅助卫生用室基本完备，但公司需要采取十一项的措施建议，安装相应职业病防护设施，合理布置作业地点，持续改进、完善公司职业病防治的措施、制度，减少和消除职业危害，保护劳动者健康。 建议：1、噪声是湖北三和管桩有限公司职业病危害一个关键控制因素，三车间离心工工作位、磨砂车间巡逻检工工作位等岗位是关键控制点，建议公司减少单班工作时间，减少接噪人员接触时间。 2、厂区内一、二及三、四车间是连通的，本次一、三车间各岗位噪声检测是在二、四车间停产的情况下（市场行情原因停产）进行的，如企业四个车间正常生产，噪声检测数值会更大，超标更严重，建议对一、二及三、四车间进行相对隔离。 3、从现场调查情况来看，一、二、三、四车间内由于地面作业人员和上面的行车存在交叉作业，工人之间经常喊话交换指令，工人的防护耳塞佩戴情况不佳。建议公司对一、二、三、四车间内工人之间指令交换方式进行优化（例如旗语），同时加强现场使用的监督与管理，要求工人防护耳塞佩戴率 100%。 4、建议公司将三车间离心工工作位、磨砂车间巡逻检工工作位的防噪用品更换为 3M318-1005 型耳塞。 5、粉尘是湖北三和管桩有限公司职业病危害的另一个关键控制因		

	素。建议公司对厂区内的原料堆场进行洒水，减少粉尘产生量；完善厂区定期清扫制度，避免二次扬尘污染。 6、从现场调查情况来看，修模车间维修工电焊工作量较大，建议公司在修模车间维修工工作岗位增加移动式净化除尘装置。
外审技术专家	王景江、王新教、刘成红
技术审查专家组 评审意见	《现状评价报告》审核通过。
报告提交时间	2015.1
现场照片（含资质人员与陪同人员或标志物）	
	

说明：此表在职业卫生评价报告外审结束后由评价人员填写电子版交机要，机要负责网上公示