

## 武汉兴业安全技术服务有限公司 职业卫生报告网上信息公开

|                     |   |        |                                   |
|---------------------|---|--------|-----------------------------------|
| 项目编号                | XYZW—XP—201408093   |        |                                   |
| 项目名称                | 武汉市国漆有限公司职业病危害现状评价报告  |        |                                   |
| 被技术服务单位             | 武汉市国漆有限公司   |        |                                   |
| 项目地址                | 武汉市东西湖区新沟镇河沙公路旁   |        |                                   |
| 被技术服务单位<br>联系人      | 刘荣皓   | 联系电话   | 13871057991                       |
| 项目简介                | 武汉市国漆有限公司位于武汉市东西湖区新沟镇河沙公路旁。该公司主要生产漆酚系列涂料 800t。公司现总生产人数 11 人，实行白班 8h 工作制，年工作日 251 天。   |        |                                   |
| 现场评价工作时间            | 2014 年 10 月 8 日-2014 年 1 月 30 日   | 现场检测时间 | 2014 年 10 月 22 日-2014 年 10 月 24 日 |
| 项目负责人               | 李俊杰   |        |                                   |
| 现场评价调查人员            | 李俊杰、李广文、夏红芳   |        |                                   |
| 现场采样人员              | 夏坦、黄盼、何伟、蔡辉   |        |                                   |
| 实验人员                | 刘大娟、王俊  |        |                                   |
| 建设项目陪同人             | 刘荣皓   |        |                                   |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 职业病危害因素：其他粉尘、甲苯、二甲苯、丁醇、乙酸丁酯、噪声。<br>检测结果：全部合格。   |        |                                   |
| 评价结论及建议             | <p>该企业为职业病危害严重的企业。</p> <p>该公司职业卫生管理机构健全，各项制度完善，职业病防护设施运行正常，防毒口罩、防噪声耳塞等个体使用的防护用品管理规范，辅助卫生用室完备，但公司仍需要采取十一章的措施建议，持续改进、完善公司职业病防治的措施、制度，减少和消除职业危害，保护劳动者健康。</p> <p>建议：1、该公司职业病危害因素涉及多种化学有害因素，其职业病防治工作不容忽视。建议公司在以后的工作中进一步加强职业卫生管理，加大职业卫生投入，将职业病危害降到最低。</p> <p>2、毒物是该公司职业病危害关键控制因素，分散岗位是关键性控制点。该公司使用的二甲苯、乙酸丁酯、丁醇等溶剂，易挥发，公司应指定专人定期对车间通风换气设备进行维护保养，确保设备正常运转；工人操作时必须开启相应的通风换气设备，并做好个体防护。</p> <p>3、根据现场调查，漆酚车间北侧风扇为送风扇，不符合《采暖通风与空气调节设计规范》的要求，建议将该风扇改为排风扇。</p> <p>4、尽量做到设备密闭化，实现机械化，自动化操作，减少溶剂挥发，杜绝跑、冒、滴、漏。如在搅拌和分散作业时，将装料桶口暂时密闭，减少作业过程中毒物的挥发。</p> <p>5、本次评价是在职业病防护设施和措施运转正常情况下进行的，该公司职业病危害因素防护效果较好，归结于配备的各项职业病防护设施，因此防护设施的维修和保养十分重要，建议公司加强职业病防护设施的管理，确保防护设施正常运转。</p> <p>6、公司应加强防毒口罩、防噪声耳塞等个体防护用品的管理，从中</p> |        |                                   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>购、购买、验收到发放等环节综合办要层层把关，所有防护用品的采购应选择可靠的供应方，实行专人采购、专人管理，并定期检测其性能和效果，确保其有效性。同时，还应加强防护用品现场使用的监督与管理，指导并监督工人现场正确使用与佩戴。</p> <p>7、工人在进入化学品库时，要佩戴正确的个体防护用品。</p> <p>8、职业健康检查是职业病“三级预防”中的二级预防措施，其目的是及早发现职业损害，以便采取补救措施，防止病损的进一步发展。公司应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局（2012）第49号令）的有关规定，每年组织工人实施职业健康检查，确保人人享有职业健康。</p> <p>9、进一步加强职业卫生知识的培训和宣传教育，普及职业卫生知识，增加工人的自我防护意识。对于新员工和特殊岗位员工，教育培训内容应侧重于设备操作、防护用品正确使用、急救常识和急救方法、危害标示识别、事故应急报告程序、疏散路径和应急救援演练等。</p> <p>10、公司应急预案中没有二甲苯专项应急预案，建议公司编制二甲苯专项应急预案，并进行应急演练。</p> <p>11、建议公司定期对生产车间配备的应急救援设施进行检查，确保应急救援设施现行状态的有效性，对过期的应急救援用品应及时补充或更换。</p> <p>12、现场只有职业危害告知牌，没有职业危害警示标识，且职业危害告知牌只有4块，数量不足。公司应在作业场所增加职业危害告知牌和职业危害警示标识。</p> |
| 外审技术专家   | 毛革诗、李才津、陈安璐  |
| 技术审查专家组<br>评审意见  | 《现状评价报告》审核通过。  |
| 报告提交时间   | 2014.10  |
| 现场照片（含资质人员与陪同人员或标志物）   |  |
|  |  |

**说明：此表在职业卫生评价报告外审结束后由评价人员填写电子版交机要，机要负责网上公示**