

武汉兴业安全技术服务有限公司

职业卫生报告网上信息公开内容

受控编号：XY-JL-09

项目编号	兴业职卫 XYZW-XP-20150918 号		
项目名称	湖北东圣化工集团东达矿业有限公司职业病危害现状评价报告		
被技术服务单位	湖北东圣化工集团东达矿业有限公司		
项目地址	湖北省宜昌市远安县荷花镇晒旗村四组		
被技术服务单位 联系人	向定华	联系电话	18171908111
项目简介	湖北东圣化工集团东达矿业有限公司成立于 2004 年，位于远安县荷花镇晒旗村四组，公司注册资金 6000 万元，项目投资约 9800 万元，主要产品为：磷矿石 80 万吨/年。公司现有职工 292 人，其中生产工人 212 人，采取三班 8 小时工作制。 公司生产区域包括井下采场，生产辅助区、办公生活区。		
现场评价工作时间	2015 年 9 月 20 日、 2015 年 11 月 20 日	现场检测时间	2015 年 9 月 23 日~ 2015 年 9 月 25 日
项目组长	罗辉		
现场评价调查人员	罗辉、郑刚		
现场采样人员	黄绪望、付森		
实验人员	赵西平		
建设项目陪同人	余定旺		
建设项目存在的职业病 危害因素及检测结果	湖北东圣化工集团东达矿业有限公司工作场所存在的主要职业病危害因素为白云石粉尘、噪声、一氧化碳、炭黑粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、工频电场、紫外辐射。 本次对东达矿业工作场所 9 个作业点产生的白云石粉尘，2 个作业工位产生的炭黑粉尘和 1 个作业工位产生的电焊烟尘、锰及其化合物进行了检测，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求。本次对东达矿业工作场所 6 个作业工位工人接触的一氧化碳进行了检测，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求。本次对东达矿业工作场所 1 个作业点产生的工频电场进行了检测，检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。本次对东达矿业工作场所 11 个作业点产生的噪声进行了检测，其中凿岩工、扒渣工、四轮车运输工 3 个工种工位 8 小时等效声级检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。		
评价结论及建议	湖北东圣化工集团东达矿业有限公司职业卫生管理机构健全，各项制度完善，职业病防护设施运行正常，个人使用的防护用品管理规范，辅助卫生用室基本完备，但该公司仍需要采取十三章的措施建议，持续改进、完善公司职业病防治的措施、制度，减少和消除职业危害，保护劳动者健康。		
外审技术专家	易桂林、毛革诗、梁娇君		

技术审查专家组评审意见	评审意见： 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 47 号）有关规定及《用人单位职业病危害现状评价技术导则》的要求，2015 年 11 月 13 日，湖北东圣化工集团东达矿业有限公司组织职业卫生专家及相关人员对《湖北东圣化工集团东达矿业有限公司职业病危害现状评价报告》（以下简称《现状评价报告》）进行了审查。专家组分别听取了用人单位对公司基本情况的介绍和评价单位对《现状评价报告》的汇报，对该公司进行了全面的现场检查和相关资料审查，形成以下意见： 1、《现状评价报告》编制规范、合理，评价目的明确，内容较全面，评价方法适当。 2、评价单位对用人单位职业病危害因素进行了现场调查和监测，对职业病危害防护设施、个人防护用品和职业健康监护等情况进行了客观地分析与评价，基本上反映了用人单位的职业病危害现状，对用人单位所提出的职业病危害防护建议与措施基本可行。 3、按照国家安全生产监督管理总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 版）的通知》（安监总安健【2012】73 号）的要求和实际情况，对该公司职业病危害程度进行了定性分析。 4、专家组对评价报告的意见： (1)完善“三同时”情况说明，并补充现时产能情况说明； (2)完善工程分析并对各工艺过程粉尘性质进行进一步明确； (3)完善职业病防护设施的分析，并补充通风系统型号，数量及参数等有关内容； (4)其他修改意见见专家个人意见表。 5、专家组对用人单位的意见： (1)完善警示标识设置； (2)加强个人防护用品的配备、使用与监督管理； (3)加强职业病防护设施和应急救援设施的保养、维护与管理； (4)按规范对接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康监护。
报告提交时间	2015 年 11 月 20 日
现场照片	
	