

武汉兴业安全技术服务有限公司 职业卫生报告网上信息公开

项目编号	XYZW-XP-201409103-1			
项目名称	武汉亚力水泥制品有限公司（东西湖站）职业病危害现状评价			
被技术服务单位	武汉亚力水泥制品有限公司（东西湖站）			
项目地址	武汉市东西湖革新大道十一支沟东			
被技术服务单位 联系人	袁爱霞	联系电话	15972209599	
项目简介	<p>武汉亚力水泥制品有限公司（东西湖站）系台湾远东集团通过新加坡投资的武汉亚东水泥有限公司投资，与2007年12月28日注册成立，总投资额6000万元人民币，具备建筑业企业预拌商品混凝土贰级资质，生产销售各类商品混凝土及水泥制品产品。现有员工86人，生产工人49人，年生产混凝土30万m³，年产值8400万元。</p> <p>本次评价范围主要包括武汉亚力水泥制品有限公司（东西湖站）的搅拌站、中控室、料场及试验室等公用辅助设施。</p>			
现场评价工作时间	2014年10月9日	现场检测时间	2014年10月10日- 2014年10月12日	
项目负责人	李俊杰			
现场评价调查人员	李广文			
现场采样人员	黄盼			
实验人员	刘大娟			
建设项目陪同人	袁爱霞			
建设项目存在的职业 病危害因素及检测 结果	职业病危害因素	检测点数	合格点数	不合格点数
	其他粉尘	1	1	0
	水泥粉尘（总尘）	3	3	0
	水泥粉尘（呼尘）	3	3	0
	噪声	6	4	2
	工频电场	2	2	0
评价结论及建议	<p>结论：该公司职业卫生管理机构健全，各项制度完善，职业病防护设施运行正常，个人使用的防护用品管理规范，辅助卫生用室基本完备。</p> <p>建议：1 该公司职业病危害因素涉及化学有害因素和物理因素，其职业病防治工作不容忽视。建议公司在以后的工作中加强职业卫生管理，完善职业卫生制度，加大职业卫生投入，将职业病危害降到最低。</p> <p>2 粉尘是该公司职业病危害一关键控制因素。该公司水泥粉尘为危害关键控制点。已安装通风除尘设备，应指定专人定期进行保养，确保设备正常运转；工人操作时必须开启相应的通风除尘设备，并做好个体防护。同时，进一步完善车间、设备定期清扫制度，避免二次扬尘污染。</p> <p>3 噪声是该公司职业病危害另一关键控制因素，可控制声源来进行降噪。此外定期对设备添加润滑油、加强清洁工作提高部件的光洁度对于降噪非常有效。</p> <p>4 本次评价是在设备和卫生防护设施运转正常情况下进行的，该公司粉尘的职业病危害因素控制较好，其效果完全归结于配备的各项职</p>			

	<p>业病防护设施，因此防护设施的维修和保养十分重要，建议公司完善相关的管理制度，确保防护设施正常运转。</p> <p>5 个人防护作为保障工人免受职业病危害的最后防线，粉尘作业岗位正确佩戴防尘口罩后可减小其危害。因此，公司应加强防护用品的管理，从申购、购买、验收到发放等环节综合办要层层把关。所有防护用品的采购应选择可靠的供应方，实行专人采购、专人管理，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其有效性；同时，还应加强防护用品现场使用的监督与管理，指导并监督工人现场正确使用与佩戴。</p> <p>6 岗中职业健康检查是职业病“三级预防”中的二级预防措施，其目的是及早发现职业损害，以便采取补救措施，防止病损的进一步发展。公司应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局（2012）第49号令）的有关规定，组织工人实施职业健康检查，确保人人享有职业健康。建议企业定期安排工人到医院进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检，2号复查人员半年后安排复查，并建立健全职业健康监护管理档案，争取做到全覆盖。</p> <p>7 进一步加强职业卫生知识的培训和宣传教育，普及职业卫生知识，增加工人的自我防护意识。对于新员工和特殊岗位员工，教育培训内容应侧重于设备操作、防护用品正确使用、急救常识和急救方法、危害标示识别、事故应急报告程序、疏散路径和应急救援演练等。</p> <p>8 建议公司定期对生产车间配备的应急救援设施进行检查，确保应急救援设施现行状态的有效性，对过期的应急救援用品应及时补充或更换。</p> <p>9 依照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，应继续做好作业场所职业病危害因素的定期检测与评价工作，以便及时控制职业病危害，保障职工健康。</p>
外审技术专家	易桂林、陈安珞、李才津
技术审查专家组 评审意见	<p>专家组对评价报告的意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 补充职业病危害因素的识别； (2) 补充历年职业健康监护资料的分析与评价； (3) 其他修改意见见专家个人意见表。 <p>专家组对用人单位的意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 加强个人防护用品使用的管理，补充设置职业病危害警示标识和告知牌； (2) 按规定开展职业健康监护，完善职业卫生档案管理； (3) 加强现场管理，减少二次扬尘； (4) 对检测结果、职业卫生管理制度及规程等进行公示。
报告提交时间	2014年12月
现场照片（含资质人员与陪同人员或标志物）	



说明：此表在职业卫生评价报告外审结束后由评价人员填写电子版交机要，机要负责网上公示